

SALVIETTA IGIENIZZANTE

SUPERFICI
DDX MONODOSE



eudorexPRO
HIGH PERFORMANCE CLEANING

Contatti

Eudorex s.r.l.
Zona Industriale Acerra
80011 - Acerra (NA)

eudorexpro.it

MADE IN ITALY

**SALVIETTA
IGIENIZZANTE
SUPERFICI
MONODOSE**

Surface hygienizer wipe

eudorexPRO
HIGH PERFORMANCE CLEANING

Igiene Sicura

Il sistema di pulizia con "wet wipes monouso" garantisce la miglior sicurezza igienica in ogni situazione o ambiente (sanità, trasporti, ospitalità, convivenze). Evita la contaminazione crociata. Le linee guida OMS e ISS ne raccomandano l'uso per il contenimento dei virus sui luoghi di lavoro.



Ergonomia e costi in uso

Riducono la fatica legata alla gestione dell'acqua e della lavatrice (trasporto e riempimento/svuotamento del secchio, dosaggio e impregnazione, ricondizionamento). I panni sono pre-imbevuti con soluzione detergente/igienizzante. Eliminando dosaggio + strizzaggio + ricondizionamento + stoccaggio si riduce sensibilmente il costo in uso = tempo = manodopera.



Basso impatto ambientale

Non si producono acque nere difficili da smaltire, non c'è consumo di acqua, né energia elettrica (i.e. lavaggio in lavatrice).



SALVIETTA IGIENIZZANTE



cod. A357

Salvietta Igienizzante per superfici in bustina monodose.

Nome	cod	EAN code	Formato (salviette per confezione)
Salvietta superfici	A357	8032754453575	Dispenser 100 Monodosi
DESTINAZIONE D'USO		Tutte le superfici	
AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO		Sanità, industria, horeca, uffici	
DATI TECNICI			
COMPOSIZIONE NON TESSUTO SPUNLACE		70% pes - 30% viscosa	
PESO NON TESSUTO		45 gr/mq +/- 5%	
QUANTITA' DETERG. PER PANNO		4 ml +/- 5%	
SUPERFICIE COPERTA		10 mq circa +/- 10%	
DIMENSIONE		16x14cm +/- 5%	
DETERGENTE		Detergente profumato a base di Didecildimetilammonio cloruro. Altri ingredienti: acqua, agente chelante, tensioattivi, coformulanti.	
TIPO DI IMBALLO		Busta singolo pezzo	
SCADENZA		18 MESI dalla data di produzione. Utilizzare il prodotto entro 3 MESI dalla data di apertura	
MODALITA' D'USO		Estrarre il panno dalla confezione ed usare per pulire la superficie. Lasciare asciugare all'aria prima di tornare ad utilizzare la superficie.	

I dati della presente sono indicativi e non vincolanti, suscettibili di variazioni da parte di Eudorex Srl